


Návod k obsluze

LAURA

VERITAS®



DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat zde uvedená preventivní opatření.
Než začnete používat tento šicí stroj, přečtěte si všechny pokyny a uschovějte si je pro budoucí potřebu.

NEBEZPEČÍ

– Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
2. Okamžitě po skončení práce a před čištěním stroj vždy vypněte ze zásuvky.

POZOR

– Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem či poranění:

1. Než začnete používat tento šicí stroj, přečtěte si pozorně všechny pokyny.
2. Uložte si tento návod na vhodném místě v blízkosti stroje a v případě předání stroje jiné osobě přiložte tento návod ke stroji.
3. Používejte stroj pouze v suchém prostředí.
4. Nenechávejte stroj bez dozoru v přítomnosti dětí nebo starých osob, které nedokážou odhadnout související rizika.
5. Děti do 8 let či osoby s omezenými fyzickými a psychickými schopnostmi a schopnostmi vnímání, s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento stroj používat pouze pod dohledem, po náležitém poučení o správné obsluze spotřebiče a o souvisejících rizikách.
6. Nenechávejte stroj dětem na hraní.
7. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a uživatelskou údržbu.
8. Když provádíte jakékoli přípravné práce (výměnu jehly, navlékání stroje, výměnu patky), vždy vypněte stroj.
9. Když provádíte údržbu (čištění, mazání), vždy vypněte stroj.
10. Vždy vypněte stroj ze zásuvky, když od něj odcházíte, aby nedošlo k jeho neúmyslnému spuštění.
11. Nepoužívejte stroj v mokréém nebo vlhkém prostředí.

12. Při vypojování ze zásuvky netahejte za šňůru, ale uchopte do ruky vidlici.
13. Dojde-li k poškození LED osvětlení, musí je vyměnit výrobce nebo jeho smluvní servis, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k úrazu.
14. Nikdy nepokládejte nic na ovládací pedál.
15. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytými větracími otvory. Nenechávejte ve větracích otvorech, ani na ovládacím pedálu usazovat chlupy, prach, ani kousky látek.
16. Používejte stroj pouze s určeným ovládacím pedálem.
Dojde-li k poškození pedálu musí je vyměnit výrobce nebo jeho smluvní servis, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k úrazu.
17. Elektrická šňůra od ovládacího pedálu se nesmí opravovat. Je-li poškozena elektrická šňůra, je nutné vyměnit celý pedál.
18. Hlučnost při normálním provozu je nižší než 75dB(A).
19. Nelikvidujte stroj jako směsný odpad, využijte zařízení pro tříděný sběr.
20. Zjistěte si možnosti třídění odpadu u místních úřadů.
21. Při likvidaci elektrických spotřebičů na skládkách může docházet k úniku nebezpečných látek do spodních vod a ke kontaminaci potravinového řetězce vedoucí k poškození zdraví a pohody.
22. Když měníte starý spotřebič za nový, je prodejce povinen převzít starý spotřebič bezplatně k likvidaci.
23. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými a psychickými schopnostmi a schopnostmi vnímání, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost (mimo Evropu).

TYTO POKYNY K OBSLUZE SI ULOŽTE

Tento šicí stroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
Používejte tento stroj pouze v rozmezí teplot od 5°C do 40°C.
Při příliš nízké teplotě může stroj fungovat nesprávně.

Správné používání stroje

Pozor! Úraz elektrickým proudem způsobený vlhkostí

- Šicí stroj smí být ukládán pouze v suchých prostorách.
- Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

Pozor! Poranění očí zlomenou jehlou

- Šít můžete pouze měkké a ohebné textilie.
- Stroj není určen k šití materiálů, jako jsou silné, tvrdé nebo neohebné kůže, plachтовiny, plátna apod.; mohlo by dojít ke zlomení jehly.
- Jehla se může zlomit, jestliže nenecháte látku volně posouvat a tlačíte na ni, nebo za ni táhnete.

Pozor! Poranění hrotom jehly

- Stroj smějí obsluhovat pouze opatrní dospělí jedinci.
- Děti do 8 let či osoby s omezenými schopnostmi a schopnostmi vnímání, s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento stroj používat pouze pod dohledem. Je nutné, aby si byli vědomi nebezpečí souvisejících s obsluhou stroje.
- Děti do 8 let či osoby s omezenými schopnostmi smějí stroj obsluhovat jen za neustálého dohledu.
- Nikdy nenechávejte funkční stroj na místě, kam mají přístup děti. Děti je třeba ohlídat, aby si se strojem nehrály.
- Když provádíte jakékoli přípravné práce či nastavení, vždy vypněte stroj a odpojte jej z elektrické zásuvky.

Pozor! Nebezpečí úrazu způsobeného úpravami stroje.

- Na stroji nesmíte dělat žádné úpravy.

- Opravy smí provádět pouze servis. Poškození nebo úpravy stroje, případně použití neoriginálního příslušenství, může vést k úrazu.
- Vadný stroj se nesmí používat.
- Vadné elektrické šňůry se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními díly.

Pozor! Nevhodné místo (pracoviště) může vést k úrazu.

- Se strojem smíte pracovat pouze na pevné podložce.
- Vratké, nestabilní nebo neuklizené pracoviště může způsobit pád stroje a poranění jehlou.

Pozor! Osoby, které se neseznámily s obsahem tohoto návodu mohou přijít k úrazu nebo poškodit šicí stroj.

- Stroj používejte jen tehdy, máte-li alespoň základní znalosti o obsluze šicího stroje.

Pozor! Nedostatek pozornosti může způsobit poranění jehlou.

- Nespěchejte, ukliděte si kolem stroje a látku veděte strojem v klidu bez použití síly.

Pozor! Tento stroj je určen pro použití v domácnosti. Stroj není schválen pro profesionální nebo komerční využití.

Obsah

Základní informace

Popis stroje.....	6
Upevnění násuvného stolku	8
Připojení stroje do elektrické zásuvky	9
Zdvížení přítlačné patky ve dvou krocích	10
Příslušenství	11

Navlečení stroje

Navýjení spodní nitě.....	12
Vkládání spodní nitě.....	13
Napětí nitě	14
Navlékání horní nitě	15
Vytažení spodní nitě	16

Šití


Rovný steh / Entlovací steh	17
Šití zpět.....	18
Trojrozpichový entlovací steh	19
Slepý steh.....	20
Šití s lemovací patkou	21
Praktické stehy	22
Quiltování	23
Aplikace	24
Řasení	25
Monogramy	26
Knoflíkové dírky ve 4 krocích	27
Přívívání knoflíků	28
Zipy.....	29
Šití s patkou k našívání šňůrek	30
Látání	31
Patka s horním podavačem ("Kráčející")	32

Všeobecné informace

Výměna přítlačné patky	33
Tabulka jehel / látek / niti	34

Údržba a řešení problémů


Nasazení jehly	35
Údržba	36
Řešení problémů	37



CZ Popis stroje


1. Ovladač napětí nitě
2. Niťová páka
3. Odřezávač nití
4. Přitlačná patka
5. Stehová deska
6. Násuvný stolek / schránka na příslušenství
7. Páčka pro šití zpět
8. Doraz navíječe spodní nitě
9. Ovladač délky stehu
10. Volič stehů

CZ Popis stroje




- 11. Vodorovný trn na cívku
- 12. Vřeteno navíječe spodní nitě
- 13. Otvor pro pomocný trn na cívku
- 14. Ruční kolo
- 15. Hlavní vypínač
- 16. Zásuvka pro elektrickou šňůru
- 17. Vodítka spodní nitě
- 18. Vodítka horní nitě
- 19. Čelní kryt
- 20. Držadlo
- 21. Páčka pro zdvihání přitlačné patky
- 22. Ovládací pedál
- 23. Elektrická šňůra

CZ Upevnění násuvného stolku




Držte násuvný stolek vodorovně a zasuňte jej ve směru šípky (1).

Vnitřek násuvného stolku slouží k ukládání příslušenství.



Schránku na příslušenství otevřete vyklopením víka směrem dolů dle obrázku (2).



CZ Připojení stroje do elektrické zásuvky

Připojte stroj do elektrické zásuvky dle obrázku (1).

Osvětlení

Přepnutím hlavního vypínače (A) do polohy „I“ zapněte stroj a osvětlení.

Ovládací pedál


Ovládacím pedálem ovládáte rychlosť šití (2).



Pozor:

Když stroj nepoužíváte odpojte jej z elektrické zásuvky.

Pokud si nejste jisti, jak stroj připojit ke zdroji elektrické energie, poraďte se s kvalifikovaným elektrikárem.




CZ Zdvižení přítlačné patky ve dvou krocích


Tento páčkou zdviháte a spouštíte přítlačnou patku.

Šijete-li více vrstev nebo velmi silné látky, můžete zdvihnout přítlačnou patku do nejvyšší polohy pro snazší vkládání látek.

1



2



CZ Příslušenství

Příslušenství je uloženo ve schránce na příslušenství

Základní příslušenství (1)

- a. Základní patka
- b. Zipová patka
- c. Patka k šití knoflíkových dírek
- d. Patka k přisívání knoflíků
- e. Páráček/štěteček
- f. Quiltovací vodítko
- g. Balíček jehel
- h. Odvijecí kotouček
- i. Cívka na spodní nit (3x)
- j. Šroubovák tvaru L
- k. Kryt podavače
- l. Druhý trn na cívku
- m. Plstěná podložka

Příslušenství k dokoupení (2)

(Toto příslušenství se nedodává spolu s tímto strojem, ale můžete si je koupit u Vašeho místního prodejce.)


- n. Patka pro saténový steh
- o. Začišťovací patka
- p. Lemovací patka
- q. Patka k našívání šňůrky
- r. Patka pro slepý steh
- s. Látací/výšivací patka
- t. Řasicí patka
- u. Quiltovací patka
- v. Kráčející patka


CZ Navíjení spodní nitě

- Nasadte cívku s nití na vodorovný trn cívky (1, 2).
- Zamáčkněte nit do vodítka nití (3).
- Otočte nit po směru hodinových ručiček kolem napínacích talířků pro navíjení spodních nití (4).
- Navlečte nit do cívky podle obrázku a nasadte cívku na vřeteno navíječe (5).
- Přitlačte cívku směrem doprava (6).
- Přidržte konec nitě (7).
- Sešlápněte ovládací pedál (8).
- Po několika otáčkách uvolněte pedál. Odstříhněte zbytek nitě co nejbliže k cívce. Sešlápněte znova pedál. Po naplnění se cívka otáčí pomalu. Uvolněte pedál a odstříhněte nit (9).
- Přitlačte cívku zpět doleva (10) a sundejte ji z navíječe.

Poznámka:

Když je trn navíječe spodní nitě v poloze „navíjení“, stroj nešíje a ruční kolo se neotáčí. Chcete-li zašít šití, přepněte trn cívky doleva (poloha šití).






CZ Vkládání spodní nitě

Pozor:

Před vkládáním a vyjmáním spodní nitě vypněte hlavní vypínač („O“).

Při vkládání cívky se spodní nití musí být jehla v nejvyšší poloze.

- Stáhněte násuvný stolek a otevřete odklápací kryt (1).
- Odklopte vyklápěcí vrátka cívkového pouzdra (a) a pouzdro vytáhněte (2).
- Vyjměte cívku z pouzdra (3)
- Přidržte pouzdro cívky jednou rukou a vložte do něho cívku, aby se nit odvíjela doprava (podle šipky) (4).
- Veďte nit výrezem a pod prstem (5). Nechte asi 15 cm nitě venku.
- Uchopte pouzdro cívky za vyklápěcí vrátka (6).
- Prst na cívkovém pouzdře (b) musí zapadnout do výrezu (c) v horní části dráhy chapače, viz obr. (7).



CZ Napětí nitě

Napětí horní nitě (1)

Základní nastavení napětí: „AUTO“.

Pro zvýšení napětí natočte knoflík na nejbližší vyšší hodnotu.

Pro snížení napětí natočte knoflík na nejbližší nižší hodnotu.

- A. Normální napětí nitě
- B. Napětí horní nitě příliš nízké
- C. Napětí horní nitě příliš vysoké

Napětí spodní nitě (2)




Vyzkoušejte napětí spodní nitě s plnou cívkovou v cívkovém pouzdře. Přidržte konec nitě, aby cívkové pouzdro zůstalo viset. Když lehce trhnete nití, mělo by se odvinout cca 5 až 10 cm nitě a pouzdro zůstane viset. Pokud se nit odvíjí, je napětí příliš nízké, Pokud se nit odvíjí ztuha nebo vůbec, je napětí příliš vysoké. Upravte napětí šroubovákem.


CZ Navlékání horní nitě




Poznámka:

Před navlékáním je vhodné z bezpečnostních důvodů vypnout stroj.





1



2

CZ Vytažení spodní nitě



Přidržte horní nit levou rukou. Otáčením ručním kolem (1) směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) zdvihněte jehlu do horní úvratí.

Poznámka:

Nejde-li spodní nit vytáhnout, podívejte se, zda není přivřena ve sklopném krytu nebo za násuvným stolkem.

Pomalým vytahováním horní nitě vytáhněte z otvoru ve stehové desce spodní nit (2).

Položte obě nitě dozadu pod přitlačnou patku (3).



CZ Rovný steh/ Entlovací steh


Šití rovným stehem
Otočte voličem stehů tak, aby šipka ukazovala na rovný steh.

Vyberte si polohu jehly mezi středovou polohou a pravou polohou. "↑" nebo "↗".

- a. Páčka pro šití zpět
- b. Ovladač délky stehu
- c. Volič stehu

Šití entlovacím stehem
Otočte voličem stehů na "↗".

Hustotu entlovacího stehu zvýšíte otočením ovladačem délky stehu směrem k nule. Pěkných entlovacích stehů dosáhnete, nastavíte-li hodnotu 2,5 nebo nižší (1).



CZ Šití zpět

Pro zapošítí začátku a konce švu stiskněte páčku pro šití zpět (A).

Ušijte několik stehů zpět. Po uvolnění páčky bude stroj šít opět dopředu (1).


Vyjmutí výrobku

Otačením ručním kolem k sobě (proti směru hodinových ručiček) zdvihnete niťovou páku do nejvyšší polohy, zdvihnete přitlačnou patku a vyjměte výrobek dozadu zpod jehly a zpod přitlačné patky (2).

Odříznutí nití

Vytáhněte nitě pod přitlačnou patku a dozadu za ni. Veděte nitě na stranu kolem čelního panelu a do odřezávače (B). Zatažením směrem dolů nitě odřízněte (3).

CZ Trojrozpichový entlovací steh



Našívání krajky a gumy, látání, opravy, zpevňování okrajů.

Nastavte stroj podle obrázku.

Položte záplatu na místo. Délku stehu můžete zmenšit, abyste dostali husté stehy (1).

Při opravách trhlin je vhodné zpevnit látku podložením kusem látky zespodu. Hustotu stehu můžete měnit nastavením délky stehu. Nejprve šijte přes střed a poté s překrytím do obou stran. Podle druhu látky a velikosti trhliny ušijte 3 až 5 řad (2).

Našívání gumy

1. Položte gumi na látku.
2. Gumi během šítí před a za přítlačnou patkou napínejte, viz obr. (3).

Sešívání látek

Pružným stehem můžete sešít dva kusy látky dohromady, vhodný je zejména na úplety. Použijete-li silikonovou nit, nebudou stehy vidět.

1. Položte okraje látek k sobě a vystředte je pod přítlačnou patkou.
2. Sešivejte je pružným stehem a dbejte na to, aby byly okraje látek u sebe, viz obr. (4).

CZ Slepý steh

* Patka pro slepý steh je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Pro lemování závěsů, zakládání kalhot, sukní atd.

„„„„ Slepý steh pro pružné látky

.„.„.„. Slepý steh pro pevné látky


1. Přeložte látku dle obrázku levou stranou nahoru.
2. Vložte přeloženou látku pod přitlačnou patku. Otáčejte pomalu ručním kolem, až se jehla dostane do levé krajní polohy. Měla by se jen tak tak zapichovat do přeloženého okraje látky.
- 3/4. Otáčením kolečkem (4) nastavte vodítko (3) tak, aby se akorát dotýkalo přeložené látky.
3/4. Otáčením kolečkem (4) nastavte vodítko (3) tak, aby se akorát dotýkalo přeložené látky.
5. Šijte pomalu a pečlivě veďte látku, aby se její poloha vůči vodítku neměnila.

Slepý steh:

Otočte lem na požadovanou šírku a sežehlete jej. Přeložte jej zpět (dle obr. 1) na lícovou stranu, aby horní okraj lemu přesahoval asi o 7 mm na lícovou stranu přeložené látky.

Začněte pomalu šít po překladu, aby se jehla lehce dotýkala přeloženého okraje a zachycovala jen asi jedno či dvě vlákna látky (2).

Po došití látku rozložte a sežehlete.



CZ Šití s lemovací patkou


* Lemovací patka je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Pro lemy na tenkých a průsvitných látkách.

Nastavte stroj dle obrázku „“.

Začistěte okraj látky. Na začátku lemu přeložte látku dvakrát dospodu asi o 3 mm (1/8") a ušijte 4-5 stehů pro zapošítí. Zatáhněte lehce za nit směrem dozadu. Zapíchněte jehlu do látky, zdvihněte přitlačnou patku a zasuňte sklad do spirály v patce (1).

Lehce zatáhněte za okraj látky směrem k sobě a spusťte přitlačnou patku. Začněte šít a veďte přitom látku do spirály tak, že ji budete držet trochu nahoru a trochu doleva (2).



CZ Praktické stehy

Nastavte stroj podle obrázku.

Nastavte délku stehu podle druhu látky.

Mušličkový lem (1)


Pro ozdobné okraje.

Vhodný pro okraje jemných, tenkých a pružných látek. Větší steh by měl jít těsně přes okraj látky, aby vytvořil mušličkový efekt.

Rampart (2)

Pro ploché spojovací švy, našívání gumy a viditelné lemy.

Tento steh je vhodný pro pevné, silnější látky.




CZ Quiltování

* Quiltovací patka je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Nastavte stroj podle obrázku.

Zasuňte quiltovací vodítko do držáku přitlačné patky a nastavte požadovanou vzdálenost.


Vedte látku a šijte postupně jednotlivé řady tak, aby vodítko kopírovalo předchozí řadu.



CZ Aplikace

Nastavte volič stehů na úzký entlovací steh.

- Vystříhněte si aplikovaný vzor a přistehujte jej k látce.
- Šijte pomalu po okraji vzoru.
- Odstraněte přesahy látky kolem švu, opatrně, ať nestříhnnete do stehů.
- Odstraňte stehování.
- Svažte horní nit se spodní, aby se steh neuvolnil.




CZ Řasení

* Řasicí patka je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Nastavte volič stehů podle obrázku.

1. Nasadte řasicí patku.
2. Ušijte jednu nebo více řad rovných stehů.
3. Chcete-li dosáhnout většího nařasení, povolte napětí horní nitě (asi tak na 2), aby spodní nit ležela na rubové straně látky.
4. Zatažením za spodní nit látku nařasíte.



CZ Monogramy


Nastavte stroj dle obrázku nahoře.

- Odstraňte přítlačnou patku a držák patky.
- Nasadte kryt podavače.
- Než začnete šít, přepněte páčku pro spouštění patky dolů.


Příprava k vyšívání monogramů

- Nakreslete si požadovaná písmena nebo vzor na lícovou stranu látky.
- Napněte látku co nejvíce do vyšívacího rámečku.
- Vložte látku pod jehlu. Jehlovou tyč spusťte do spodní polohy.
- Otočením ručním kolem k sobě vytáhněte spodní nit. Ušijte na začátku několik zapošívacích stehů.
- Držte vyšívací rámeček mezi palci a ukazováky obou rukou, ostatními prsty přidržujte látku kolem rámečku.

* Vyšívací rámeček není ve výbavě stroje.



CZ Knoflikové dírky ve 4 krocích



Příprava

- Sejměte univerzální patku a nasadte patku pro knoflíkové dírky.
 - Změřte si průměr a tloušťku knoflíku a přidejte 0,3 (1/8") na uzávěrky, získáte tak délku knoflíkové dírky. Vyznačte si velikost dírky na látku (a).
 - Vložte látku pod patku, aby značka na patce pro knoflíkové dírky byla proti značce začátku dírky na látce. Spusťte patku, aby osa knoflíkové dírky nakreslená na látce byla proti středu patky (b).

Upravte hustotu stehu nastavením délky stehu do rozmezí „“.

Poznámka:

Hustota se liší podle látky.

Vždy si ušijte zkušební dírku na odstřížku téže látky.

Postupujte podle pořadí 4 kroků, jeden za druhým s voličem stehu. Když přecházíte z jednoho kroku na další, musí být jehla před změnou polohy voliče stehu vždy v horní poloze. Dbejte, abyste v krocích 2 a 4 neušlili příliš mnoho stehů. Páráčkem prořízněte knoflíkovou dírku od obou konců směrem do středu.

Tipy:

- Lehkým snížením napětí nitě dosáhnete lepších výsledků.
 - U tenkých nebo pružných látek použijte podložení.
 - U pružných látek a úpletů se doporučuje vložit silnou nit nebo šňůrku. Entlovacím stehem šijte přes šňůrku.


CZ Přišívání knoflíků

Nasadte kryt podavače (1).

Nasadte patku pro přišívání knoflíků. Vložte výrobek pod patku. Položte knoflík na požadované místo a spusťte patku.

Vložte výrobek pod patku. Položte knoflík na požadované místo a spusťte patku. Nastavte knoflík pro volbu stehu na „“ a ušijte několik zajišťovacích stehů. Vyberte jeden ze dvou úzkých entlovacích stehů podle vzdálenosti mezi dírkami knoflíku. Otočením ručním kolem zkontrolujte, jestli jehla jde do pravé i levé dírky knoflíku a nedotýká se jej. Pomalu přišijte knoflík asi 10 stehy. Zvolte steh „“ a ušijte několik zapošívacích stehů (2).


Požadujete-li krček, vložte nahoru na knoflík látací jehlu a šijte (3). U knoflíků se 4 dírkami nejprve prošijte přední pár dírek (2), posuňte výrobek dopředu a prošijte zadní pár dírek (3).




CZ Zipy

Nastavte stroj podle obrázku.

1. Přiložte lícové strany látky k sobě. Ušijte spodní šev 2 cm od pravého okraje ke spodní pozici zastavení zipu. Zapošijte několika stehy zpět. Prodlužte steh na maximální délku a sestehujte zbytek délky zipu.
2. Rozžehlete přesahy švů. Položte zip přední stranou na přesah švu zoubky proti čáře švu. Přistehujte stuhu zipu na místo.
3. Zipovou patku můžete nasadit zprava nebo zleva, podle toho, po které straně patky budete šít.
4. Přišijte zip a vypárejte stehování.
Délka stehu: Zvolte 1-4



CZ Šití s patkou k našívání šňůrek



* Patka k našívání šňůrek je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.


Ozdobné efekty, ubrusy, polštářky apod.

Nastavte stroj podle obrázku. K našívání šňůrky se hodí různé stehy, např. entlovací, trojitý entlovací, ozdobné stehy.

Zasuňte šňůru mezi pružinu zakrývající drážku v patce a patku. Šňůrka by měla procházet drážkou. Našívat můžete jednu, dvě nebo tři šňůrky. Šířku stehu je třeba upravit dle počtu našívaných šňůrek a zvoleného stehu (1/2).

CZ Látání

* Látací patka je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Nastavte stroj podle obrázku „“.

Nasadte kryt podavače (1).


Odstraňte držák přítlačné patky (2).

Nasadte látací/vyšívací patku na patkovou tyč. Páčka (a) by měla být za šroubkem jehlové svorky (b). Ukazovákem patku pevně přimáčkněte ze zadu a utáhněte šroubek (c) (3).

Nejprve šijte okolo poškozeného místa, abyste zpevnili nitě (4).

První řada Vždy pracujte zleva doprava. Otočte látku o 1/4 a přešijte.

Pro snazší šití a lepší výsledek doporučujeme použít látací kroužek.




CZ Patka s horním podavačem ("Kráčející")

* Patka s horním podavačem je příslušenství k dokoupení, není v základní výbavě stroje.

Vždy se nejprve pokusete šít bez patky s horním podavačem, tu použijte jen tehdy, je-li to opravdu nutné.

Použijete-li ve vašem stroji běžnou přítláčnou patku, látku se snáze vede a lépe vidíte na šev. Vás šicí stroj nabízí vynikající kvalitu stehu na rozsáhlém sortimentu látek, od jemných mušelín až po vícenásobnou vrstvu džínoviny.

Patka s horním podavačem (mimo základní výbavu) vyrovnává posouvání horní a spodní vrstvy materiálu a usnadňuje tak sesazování kostek, pruhů a jiných vzorů. Tato patka Vám také pomáhá zabránit nerovnoměrnému podávání problematických látek.




1. Páčkou zdvihнete patkovou tyč.
2. Povolte šroubek na patkové tyči (proti směru hodinových ručiček) a sejměte držák patky (3).
3. Nasadte patku pro s horním podavačem následujícím postupem:
 - i) Ramíčko s vidlicí je třeba nasadit na šroub jehlové svorky (2).
 - ii) Nasuňte plastovou upevňovací hlavu odleva doprava, aby seděla na patkové tyči.
 - iii) Spusťte patkovou tyč.
 - iv) Vraťte šroubek patkové tyče na místo a utáhněte jej (po směru hod. ručiček).
4. Zkontrolujte, zda jsou oba šroubky, jehlový (d) i patkový (b) dobře utaženy.
5. Vytáhněte spodní nit nahoru a veděte horní i spodní nit za patku s horním podavačem.


CZ Výměna přítlačné patky

⚠️ Pozor:


Při provádění kterékoli z daleko popsaných operací vypněte hlavní vypínač („O“)!



1



2



3

4

Sejmání přítlačné patky

Páčkou zdvihněte přítlačnou patku.

Zdvížením páčky (e) patku uvolníte (1).

Nasazení přítlačné patky

Spusťte držák patky (b), aby byl výrez (c) přímo nad trnem (d) přítlačné patky (2). Spusťte držák přítlačné patky (d) dolů a patka (f) se automaticky nasadí.

Nasazení a sejmání držáku přítlačné patky
Páčkou zdvihněte patkovou tyč (a).

Držák přítlačné patky (b) se nasazuje a snímá dle obr. (3).

Nasazení quiltovacího vodítka

Nasadte quiltovací vodítko (g) do otvoru podle obrázku. Nastavte vodítko podle potřeby na lemy, sklady, plisé, quiltování atd. (4).

CZ Tabulka jehel / látek / nití

PRŮVODCE VÝBĚREM JEHLY, LÁTKY A NITI

VELIKOST JEHLY	LÁTKY	NITĚ
9-11(65-75)	Tenké látky – tenké bavlny, voál, kepr, hedvábí, mušelín, Qiana, bavlněné úplety, trikot, žerzej, krep, polyesterové tkaniny, látky na košile a halenky.	Tenká bavlněná, silikonová, nebo polyesterová.
12(80)	Středně silné látky – bavlna, satén, utěrkovina, plachтовé plátno, dvojitý úplet, tenčí vlněné látky.	Většina prodávaných nití má střední sílu a hodí se na tyto látky a velikosti jehel.
14(90)	Středně silné látky – bavlněná celtovina, vlněné látky, silnější úplety, froté, džinovina	Na syntetické materiály použijte polyesterové nitě a na přírodní tkaniny bavlněné nitě. Vždy použijte stejnou horní a spodní nit.
16(100)	Silné látky – plátna, vlněné látky, stanové a quiltové látky, džinovina, čalounický materiál (tenký až střední).	
18(110)	Silné vlněné látky, látky na kabát, čalounické látky, některé kůže a koženky.	Silná nit, kobercová nit. Použijte silný přitlak patky (vysoká čísla).

DŮLEŽITÉ: Přizpůsobte velikost jehly a sílu nitě sítě látky.

VÝBĚR JEHLY A LÁTKY

JEHLY	VYSVĚTLENÍ	DRUHY LÁTEK
Hax1 15x1	Standardní ostré jehly. Velikosti od tenké po silné, 9 (65) až 18(110)	Přírodní tkaniny – vlna, bavlna, hedvábí, Qiana atd. Nedoporučují se pro dvojité úplety.
15x1/705H (SUK)	Jehla s polokulovým hrotem, zkosená, 9(65) až	Přírodní a syntetické tkaniny, polyesterové směsi. Úplety – polyester, trikot, jednoduché a dvojité úplety. Lze použít místo 15x1 pro šití všech látek.
15x1/705H(SUK)	Jehla s kulovým hrotem, 9(65) až 18(110)	Svetrové úplety, Lycra, plavky, pružné látky
130 PCL	Jehly na kůži, 12(80) až 18(110)	Kůže, koženka, čalounění (zanechává menší dírky, než standardní silná jehla).

Poznámka: 1. Evropské jehly mají velikosti 65, 70, 80 atd., Americké a japonské jehly mají velikosti 9, 11, 12 atd.

2. Vyměňujte jehly často (přibližně po každém výrobku) a/nebo jakmile stroj začne trhat nit nebo vynechávat stehy.

CZ Nasazení jehly



Pozor:

Před nasazováním a vyjmáním jehly vypněte hlavní vypínač („O“).

Jehlu měňte pravidelně, zejména, vykazuje-li známky opotřebení nebo způsobuje-li problémy.

Jehlu vložte do stroje podle obrázku takto:

A. Povolte šroubek jehlové svorky a po vložení nové jehly jej opět utáhněte (1).


B. Plochá strana dříku jehly musí směrovat dozadu.

C/D. Jehlu zasuňte až na doraz.

Jehly musejí být v perfektním stavu (2).

Problémy vznikají s:

- A. ohnutými jehlami
- B. poškozenými hroty
- C. tupými jehlami




2

CZ Údržba



Pozor:

Odpojte stroj z elektrické zásuvky.
Když čistíte stroj, musí být vždy vypnut
z elektrické zásuvky



Sejmání stehové desky:
Otáčením ručním kolem zdvihňte jehlu do nejvyšší polohy. Otevřete výklopný přední kryt a šroubovákem odšroubujte šrouby na stehové desce (1).

Čištění podavače:
Vymějte cívkové pouzdro a štětečkem z příslušenství vyčistěte celý prostor.

Čištění a mazání chapače:
Vymějte cívkové pouzdro. Přepněte dvě přídřžovací páčky (a) směrem ven. Vymějte kryt chapače (b) a chapač (c) a vyčistěte je měkkým hadříkem. Kápnete jednu až dvě kapky oleje pro šicí stroje do bodu (d). Otáčejte ručním kolem, až se dráha chapače (e) dostane do levé polohy. Vraťte chapač (c) na místo. Vratte kryt chapače a přepněte dvě přídřžovací páčky zpět. Vložte do stroje cívkové pouzdro s cívkou a vraťte stehovou desku na místo.

Důležité:
Zbytky nití a chlupy je nutné odstraňovat pravidelně. Stroj byste měli nechávat pravidelně kontrolovat v některém z našich smluvních servisů.

CZ Řešení problémů

Problém	Příčina	Náprava
Trhá se horní nit	1.Stroj není správně navlečen. 2.Příliš vysoké napětí nitě. 3.Příliš silná nit vzhledem k jehle. 4.Jehla není správně nasazena. 5.Nit je namotána kolem držáku cívky. 6.Jehla je poškozená.	1.Navlečte stroj znovu. 2.Snižte napětí nitě (nižší číslo). 3.Zvolte silnější jehlu. 4.Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 5.Sejměte cívku a natočte nit na cívku. 6.Vyměňte jehlu.
Trhá se spodní nit	1.Špatně nasazené cívkové pouzdro. 2.Spatně navlečená nit. 3.Příliš velké napětí spodní nitě.	1.Vyměňte a vrátěte pouzdro cívky. Zkuste zatáhnout za nit, musí se lehce odvijet. 2.Zkontrolujte cívku i pouzdro. 3.Povolte napětí spodní nitě podle popisu.
Vynechávání stehů	1.Jehla není správně nasazena. 2.Jehla je poškozená. 3.Špatná velikost nebo typ jehly. 4.Nesprávně nasazená patka.	1.Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 2.Vložte novou jehlu. 3.Vyberte jehlu odpovídající nitě a látce. 4.Zkontrolujte patku a nasadte ji správně.
Láme se jehla	1.Jehla je poškozená. 2.Jehla není správně nasazena. 3.Nevhodná velikost jehly vzhledem k látce. 4.Špatná patka	1.Vložte novou jehlu. 2.Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 3.Vyberte jehlu odpovídající nitě a látce. 4.Vyberte správnou patku.
Volné stehy	1.Stroj není správně navlečen. 2.Špatně navlečené pouzdro cívky. 3.Špatná kombinace jehla / látka / nit. 4.Spatně napětí nitě.	1.Zkontrolujte navlečení. 2.Navlečte pouzdro spodní nitě dle obrázku. 3.Vyberte jehlu odpovídající nitě a látce. 4.Opravte napětí nitě.
Stehy se shrnují nebo zamotávají	1.Příliš silná jehla vzhledem k látce. 2.Nesprávně nastavená délka stehu. 3.Příliš vysoké napětí nitě	1.Vyberte tenčí jehlu. 2.Upravte délku stehu. 3.Povolte napětí nitě. 4.Pro tenké nebo pružné látky použijte stabilizátor.
Nestejné stehy, nerovnoměrný posuv	1.Nekvalitní nit. 2.Špatně navlečené pouzdro cívky. 3.Tahali jste za látku.	1.Použijte kvalitnější nit. 2.Vyměňte pouzdro cívky, správně je navleče a nasadte. 3.Netahejte při šití za látku, nechte ji posouvat podavačem.
Stroj je hlučný	1.Stroj potřebuje namazat. 2.Na chapači nebo na jehlové tyči se nahromadily chlupy nebo olej. 3.Použít nekvalitní olej. 4.Poškozená jehla.	1>Namažte stroj dle popisu. 2.Výčistěte chapač a podavač podle popisu. 3.Používejte pouze kvalitní olej pro šicí stroje. 4.Vyměňte jehlu.
Stroj se zastavuje	Nit se zasekává v chapači.	Vytáhněte horní nit a vyndejte pouzdro spodní nitě. Zatočte ručním kolem zpět a dopředu a odstraňte nit z dráhy chapače a namažte dle popisu.
Stroj nešíje	Trn navíječe je v pravé poloze.	Přepněte trn navíječe do pravé polohy



Nelikvidujte stroj jako směsný odpad, využijte zařízení pro tříděný sběr.

Zjistěte si možnosti třídění odpadu u místních úřadů.

Při likvidaci elektrických spotřebičů na skládkách může docházet k úniku nebezpečných látek do spodních vod a ke kontaminaci potravinového řetězce vedoucí k poškození zdraví a pohody.

Když měníte starý spotřebič za nový, je prodejce povinen převzít starý spotřebič bezplatně k likvidaci.



ŠIJEME S VÁMI